



Diotrol Golden Oil Care - Maintenance Oil #70270

Diotrol Golden Oil Care – Maintenance Oil ist ein organisches, naturbelassenes Pflegeöl. Dieses Spezialöl wird eingesetzt, um abgenutzte oder verblasste Holzoberflächen in neuem Glanz erscheinen zu lassen. Zudem eignet es sich hervorragend für die Erstpflege von geöltem Parkett. Wie oft es eingesetzt werden muss, ist abhängig davon, wie stark der Untergrund genutzt wird. Für die Herstellung von Diotrol Golden Oil Care – Maintenance Oil werden ausschliesslich Naturöle, nachwachsende Rohstoffe und naturreines Carnauba Wachs verwendet. Es ist frei von jeglichen Bioziden, enthält 0% VOC und ist kobaltfrei sikkativiert.

Kurzanleitung

- 01 Oberfläche von Schmutz und Staub mit feuchten Tuch* entfernen
- 02 Hartnäckigen Schmutz kann mit Diotrol GO All clean gereinigt werden
- 03 Anschliessend trocknen lassen
- 04 Diotrol Golden Oil Maintenance Care sparsam mit einem Baumwolltuch aufbringen und gut verreiben
- 05 Das Produkt 5-10 Minuten einwirken lassen
- 06 Mit einem Baumwolltuch trocken reiben

* Keine Mikrofasertücher verwenden, diese können die Oberfläche beschädigen.

Hinweis

Trocknung

- ✓ staubtrocken und stapelbar nach Poliervorgang
- ✓ nach 24 - 36 Stunden nutzbar
- ✓ nach 7 bis 14 Tagen durchgetrocknet und somit vollste Beständigkeit

Diese Angaben sind stark abhängig von der Raumluftfeuchtigkeit und der Tageslichteinwirkung.

Schäden vermeiden

Oberflächenbeschädigungen vermeiden

Damit erst gar keine Kratzer oder Flecken entstehen, empfehlen wir:

- ✓ Stuhl- und Möbelbeine mit Filz oder Kunststoff versehen, um das Parkett zu schützen
- ✓ Vermeiden das Gegenstände Kratzer auf Möbel verursachen können
- ✓ Blumentöpfe mit Untersetzern versehen, damit kein Wasser in das Parkett gelangt.
- ✓ Eine Fussmatte vor der Haustüre hilft, den Schmutz der Schuhe zurückzuhalten.

Achtung

Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren. Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen. Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.

Sollte zu viel Öl auf die Holzoberfläche kommen, dieses mit einem Lappen entfernen. Kein überschüssiges Öl auf der Holzoberfläche eintrocknen lassen. Bei richtiger Anwendung entsteht eine gleichmässige seidenmatte Optik.

